RILIEVO STATO ATTUALE - Pianta delle coperture (q +12.00)



COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno

RESTAURO CONSERVATIVO CON RISTRUTTURAZIONE

ARCHITETTONICA DI "VILLA EPISCOPIO"

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO

4. DIAGNOSTICA E RILIEVI

OGGETTO: ANALISI (DEGRADO E MATERIALI) - RILIEVO DEI DISSESTI Prospetto Nord	**Elaborato:**	**N°: 50**	**RD.ARE.32**
	Scala:	**1 : 100**	
Committente: Regione Campania	**Data:**	Ottobre 2016	
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giuseppe d'Errico	**Aggiornamento:**		
Direttore dei lavori: Arch. Francesco D'Agostino	**Revisione:**	REV.01	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Francesco D'Agostino	**File :**	**RD.ARE.32.dwg**	

P.T.I. - Progetti Territoriali Integrati S.p.A.
Società Generale di Ingegneria, Consulenza e Formazione
Via Medina, 5 - 80133 Napoli - info@ptiprotiko.it - www.protiko.it
Legali rappresentanti: Arch. Carmen De Luca

Responsabile della progettazione
Ing. Arch. Maurizio DI Stefano

PROGETTO NORD



LEGENDA

ELEMENTI STRUTTURALI

COMPONENTI	MATERIALE	DEGRADO	INTERVENTI
MURATURE	Muratura in tufo giallo campano e malta con calce di sabbia di fiume	PATINA BIOLOGICA	PULITURA MEDIANTE IMPACCHI ASPORTANTI PULITURA MEDIANTE SPAZZOLATURA DISINFESTAZIONE DA ESSENZE DISINFEZIONE DELLE STRUTTURE DA ORTAGGI (CON AUTORIZZAZIONE)
	Muratura mista costituita da blocchi di tufo giallo campano e pietrame misto con calce di malta di fiume	DILAVAMENTO	DISINFESTAZIONE DELLE STRUTTURE DA ORTAGGI (CON AUTORIZZAZIONE)
	Muratura in pietrame misto con calce di malta di fiume	PRESENZA DI VEGETAZIONE	PULITURA MEDIANTE UTILIZZO DI BISCHI DISINFESTAZIONE DA ESSENZE (CON AUTORIZZAZIONE) TRATTAMENTO DELLE FRAZIONATURE DISINFESTAZIONE DELLE STRUTTURE DA ORTAGGI (CON AUTORIZZAZIONE)
	Cemento armato	FESSURAZIONE	PRESA DIRETTA, STUCCATURA E RINFACCIATURA DI MURATURE DI PIETRE DA RIGHEGGIO, SOLLEVAMENTO MEDIANTE DIVERSE METODI, MATERIALI E FASI DI RIAMMORSAMENTO DELLE PARTI DISTACCATE, CUCITURA DELLE LESIONI, RIPRISTINO DELLE PARTI MANCANTI INIEZIONE A MAGGA PRESSIONE CON ADEGUATE STRUTTURALI RAMMENDO E CONSOLIDAMENTO DI VOLTE CON PALMBRE MORALI
	Tramezzatura di laterizi e malta cementizia		
ORIZZONTAMENTI	Solaio in legno formato da travi squadrate, panconcelli lignei e sovrastante "massiccio"		
	Solaio in ferro composto da trave in acciaio a doppio "T" con tavelloni e soletta armata		
	Solaio in ferro composto da travi portanti e voltine in muratura di collegamento		
	Solaio in cemento armato composto da travetti in c.a. e forati in laterizio		
VOLTE ED ARCHI	Volta a botte a sesto ribassato composta da tufo, malta e materiale leggero di riempimento		
	Volta a crociera a sesto acuto composta da tufo, malta e materiale leggero di riempimento		
	Volta a schifo composta da tufo, malta e materiale leggero di riempimento		
	Volta a cupola		
	Volta a vela a sesto ribassato composta da tufo, malta e materiale leggero di riempimento		
	Arco a sesto ribassato composto da tufo e malta		
	Arco a sesto acuto composto da tufo e malta		
	Arco a tutto sesto in mattoni pieni e malta		
	Arco ogivale convesso		
SCALE	Scala in muratura detta "a giorno" composta da rampe intervallate da pianerottoli a sbalzo dalla muratura		
	Scala in cemento armato		
TETTI E CAPRIATE	Capriata in legno		
	Tetto spiovente ad una falda in cemento armato e forati		
BALCONI	Soletta in pietra a sbalzo di 0.70 m e dallo spessore di 0.20 m		
COPERTURE	Copertura tradizionale a legale marittate	ALTERAZIONE CROMATICA	CAMPIONE DI CONTOPRO TRA LA ALMITO ALLOMEDIANTE LA MOMBE DELLO DI LAVORO CO DELLOCOLO RIMOZIONE DAL MATO MATERIALE DI TRACCIO
	Copertura tradizionale ad embrici maiolicati	MANCANZA ESFOLIAZIONE	SOSTITUZIONE DELLE EMBRICI MANCANTI CON EMBICI DI FORMA E COLORE PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI
INTONACO	Intonaco tradizionale da esterno composto da "arriccia" "rinzaffo" e "intonachino" semplicemente spinato	MANCANZA	DISINFESTAZIONE DELLE STRUTTURE DA ORTAGGI (CON AUTORIZZAZIONE)
		EFFLORESCENZA	PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI DISINFESTAZIONE DAL PRIMO STRATO DI INTONACO (CON AUTORIZZAZIONE)
		DEPOSITO SUPERFICIALE	PULITURA MEDIANTE ACQUA DEMINERALIZZATA IMPACCHI A MAGGA PRESSIONE PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI
		DISTACCO	PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI INCOLLAGGIO DEI PEZZI DISTACCATI DISINFESTAZIONE DAL PRIMO STRATO DI INTONACO (CON AUTORIZZAZIONE)
		ESFOLIAZIONE	PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI DISINFESTAZIONE DAL PRIMO STRATO DI INTONACO (CON AUTORIZZAZIONE)
		FESSURAZIONE	DISINFESTAZIONE DAL PRIMO STRATO DI INTONACO (CON AUTORIZZAZIONE) RIMOZIONE DEL MATERIALE DISTACCATO MEDIANTE PICCOLI MARTELLI PICCHETTI E SCALPELLI RIPRISTINO DELLA MURATURA CON PARTI MANCANTI CUCITURA A MAGGA PRESSIONE DI MEZZO STRUTTURALE RAMMENDO E CONSOLIDAMENTO DI VOLTE CON PALMBRE MORALI
		ALTERAZIONE CROMATICA	CAMPIONE DI CONTOPRO TRA LA ALMITO ALLOMEDIANTE LA MOMBE DELLO DI LAVORO CO DELLOCOLO RIMOZIONE DAL MATO MATERIALE DI TRACCIO
		DILAVAMENTO	PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI DISINFESTAZIONE DAL PRIMO STRATO DI INTONACO (CON AUTORIZZAZIONE)
	Intonaco tradizionale da interno pio volte lisciato e quindi corrente, a volte stuccato	DA DEGRADO ANTROPICO	CAMPIONE CONTRO DEL TEMPO CON UN MAGGA PRESSIONE DI MONITORAZIONE PRESENTE
		GAVELATURA	
		DEPOSITO SUPERFICIALE	
		INCROSTAZIONE	
		INTEGRAZIONE CEMENTIZIA	
		MACCHIA	
		RIGONFIAMENTO	
ELEMENTI LAPIDEI	Elementi lapidei, decorativi, colonne in marmo, iscrizioni ed altri elementi di spoglio	EFFLORESCENZA	PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI
		DEPOSITO SUPERFICIALE	PULITURA MEDIANTE ACQUA DEMINERALIZZATA IMPACCHI A MAGGA PRESSIONE PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI
		DISTACCO	PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI INCOLLAGGIO DEI PEZZI DISTACCATI
		ESFOLIAZIONE	PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI PRESA DIRETTA
		FESSURAZIONE	STUCCATURA, RIFACIMENTO DI LESIONI DIMENSIONALI RIMOZIONE DANNI ALLA PRESA
INVETRIATE E SCURETTI	Invetriate in legno a doppio battente con sporgenzamento in vetro, composti da telaio fisso e mobile incernierato, uguale per gli scuretti che hanno però un tamponamento in legno	IM IMPIANTO MANCANTE	PREDISPOSIZIONE A MAGGA PRESSIONE DI ADEGUATE STRUTTURALI SOSTITUZIONE DELLE TAVOLE MANCANTI O DEGRADATE
		TD IMPIANTO DEGRADATO	SOSTITUZIONE DELLE TAVOLE MANCANTI O DEGRADATE SOSTITUZIONE DELLE TAVOLE MANCANTI O DEGRADATE
		ESFOLIAZIONE	PULITURA MEDIANTE CARTOTECNICA DELLE SUPERFICI IN LEGNO E VERNICIATURA SOSTITUZIONE DELLE TAVOLE MANCANTI O DEGRADATE
INFERRIATE E RINGHIERE	Inferriate in ferro battuto lavorato a doppio o singolo battente, composti da telaio fisso e mobile incernierato	MP MANCANZA DI PARTI	DISINFESTAZIONE DALLE PARTI MANCANTI O DEGRADATE
		OX OSSIDAZIONE	PULITURA MANUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PRIMA TAMPONATURA A MAGGA PRESSIONE DI ADEGUATE MATERIALI CON ANTIRUGGINE A PENNELLO A SPAZZOLA O A SPRUZZO VERNICIATURA A PENNELLO A SPAZZOLA O A SPRUZZO
PORTE E PORTONI	Porte in legno a doppio o singolo battente , composte da telaio fisso e mobile incernierato	PM PORTA MANCANTE	DISINFESTAZIONE DALLE PARTI MANCANTI O DEGRADATE
		PATINA	PULITURA MEDIANTE CARTOTECNICA DELLE SUPERFICI IN LEGNO E VERNICIATURA
	Portoni in legno a doppio o singolo battente, con telaio bugnato composto da telaio fisso e mobile incernierato	FESSURAZIONE	PULITURA MEDIANTE CARTOTECNICA DELLE SUPERFICI IN LEGNO E VERNICIATURA
		ESFOLIAZIONE	PULITURA MEDIANTE CARTOTECNICA DELLE SUPERFICI IN LEGNO E VERNICIATURA
		DEPOSITO SUPERFICIALE	PULITURA MEDIANTE CARTOTECNICA DELLE SUPERFICI IN LEGNO E VERNICIATURA PULITURA PER MEZZO DI SPAZZOLE DI SALDATURA E SCAMPETTI
PAVIMENTAZIONE	Pavimentazione interna in mattonelle di cotto a volte decorate 0.20x0.20m dello spessore di 0.02m	MANCANZA	DISINFESTAZIONE DALLE PARTI MANCANTI O DEGRADATE
	Pavimentazione interna a bisanille di legno a "spina di pesce" chiodate	FESSURAZIONE	SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI PAVIMENTAZIONE FESSURATE, TELLI GUASTI TRA LE MEDESIME
	Pavimentazione interna in mattonelle di maiolica – bianca in "gastina" 0.20x0.2m o 0.10x0.10m dello spessore di 0.15m	DEFORMAZIONE	SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI PAVIMENTAZIONE, TELLI GUASTI TRA LE MEDESIME
	Pavimentazione esterna in mattonelle di cotto 0.20x0.20m	DEPOSITO SUPERFICIALE	PULITURA MEDIANTE SEMPLICE ASPORTAMENTO PULITURA MEDIANTE SPAZZOLATURA
	Pavimentazione esterna in porfido in conci di pietra dura irregolare		
ELEMENTI IMPIANTISTICI	Gr Grondaia in PVC	DG DEGRADO DELLA GRONDAIA	SOSTITUZIONE DELLA GRONDAIA DEFINITIVA COLLOPRE DI UN MEZZO FISSO DI MONITORAZIONE
	Pl Pluviale	DP DEGRADO DELLA PLUVIALE	SOSTITUZIONE DELLA GRONDAIA DEFINITIVA COLLOPRE DI UN MEZZO FISSO DI MONITORAZIONE
	Il Lampioni e fari		
	Ce Cassetta di distribuzione cavi elettrici	IV IMPIANTI A VISTA	SOSTITUZIONE DELLE ELEMENTI IMPIANTISTICI CON NUOVI E PIU' ADEGUATI SISTEMI PER LA VISTA COLLOPRE DI UN MEZZO FISSO DI MONITORAZIONE
	Me Tubazioni di adduzione gas e metano		