Individuazione delle opere da sottoporre a restauro artistico OS2.A - "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse"

SCHEDA N° 1 - INTERNI | **ELABORATO: SRA.E.14** | **TIPOLOGIA A: ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI**



pianta a quota 0.00 m



UBICAZIONE: AMBIENTE N°2 - pianta a quota 0.00 m
scala 1:100

Fig.01. Foto d'insieme, camino in pietra

Fig.02. Foto camino in pietra, particolare bassorilievo

Fig.04. Foto camino in pietra

Fig.03. Foto nicchia, particolare

Descrizione:
Camino in pietra composto da due cornici: di coronamento con arco foggiat gotiche scolpito con elementi di gusto floreale; di cornice alla camera di fuoco scolpito con figure rappresentanti animali fantastici.

Al di sopra del camino è posto un bassorilievo in pietra di dimensione quadrata rappresentante aquila e serpente.

RILIEVO FOTOGRAFICO

DESCRIZIONE: CAMINO IN PIETRA - BASSORILIEVO - NICCHIA



Pianta camino in pietra - scala 1:20



Pianta camino in pietra - scala 1:20



Prospetto camino in pietra - scala 1:20



Prospetto camino in pietra - scala 1:20

RILIEVO METRICO

SCHEDA N° 2 - INTERNI | **ELABORATO: SRA.E.15** | **TIPOLOGIA A: ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI**



pianta a quota 0.00 m



UBICAZIONE: AMBIENTE N°3 - pianta a quota 0.00 m
scala 1:100

Fig.01. Foto d'insieme, camino in pietra

Fig.02. Foto d'insieme, camino in pietra

Fig.03. Foto camino in pietra, particolare

Descrizione:

RILIEVO FOTOGRAFICO

DESCRIZIONE: CAMINO IN PIETRA



Pianta camino in pietra - scala 1:20



Pianta camino in pietra - scala 1:20



Prospetto camino in pietra - scala 1:20



Prospetto camino in pietra - scala 1:20

RILIEVO METRICO

MATERIALE	DEGRADO	INTERVENTI
		MAT - PROTEZIONE DIRETTA **CONSOLIDAMENTO** **PUL - PULITURE** **MAT - PROTEZIONE**
MARMO	EXFOLIAZIONE	Realizzare di cuoiet e frammenti di pietra e dimensioni minute mediante resina epossidica pietra polvere e impasto con acido muriatico
	DEGRADO PROFONDO ALVEOLARIZZAZIONE	**CONS.1** Consolidamento del materiale lapideo mediante impregnazione di silicato di etile ed Ia/Ca
		PROT.1 Protezione puntuale degli elementi lapidei esposti alla pioggia con impregnante idrorepellente dato a pennello, trasparente, non filmogeno
	INCROSTAZIONE	**PUL.1** Rimozione della crosta nerastra mediante impacchi di carbonato di ammonio vaccolati da pasta di cellulosa.
	DISTACCO	Puntonolatamento e consolidamento della superficie mantovana a base di silicato di calce per impregnazione. Ancoraggio con barre e puccki parti di manna pietrafatti e distaccati con resina epossidica bicomponente ove necessario.
	FESSURAZIONE O FRATTURAZIONE	
PIETRA	DEGRADO PROFONDO ALVEOLARIZZAZIONE	**CONS.1** Consolidamento del materiale lapideo mediante impregnazione di silicato di calce ed
		PROT.1 Protezione puntuale degli elementi lapidei esposti alla pioggia con impregnante idrorepellente dato a pennello, trasparente, non filmogeno
	PATINA DEGRADANTE/ VEGETAZIONE INFESTANTE	**PUL.1** Rimozione dei depositi superficiali: parziali/totali aderenti mediante l'impiego di acqua deionizzata. Rimozione delle erbe/vegetali con scopini, spazzole morbide e lavaze.
	FESSURAZIONE O FRATTURAZIONE	**CONS.2** Stuccature mediante l'impiego di malta di calce idraulica e successiva stesura di retro di fissaura a base di malta di grassello di calce. Consolidamento del materiale lapideo mediante di calce ed con di microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting.
	INCROSTAZIONE DEPOSITO COERENTE	Rimozione della crosta nerastra mediante impacchi di carbonato di ammonio vaccolati da pasta di cellulosa.
MURATURA	INCROSTAZIONE DEPOSITO COERENTE	**PUL.1** Rimozione dei depositi superficiali: parziali/totali aderenti mediante l'impiego di acqua deionizzata. Rimozione dai tendaci con scopini, spazzole morbide e lavaze.

SCHEDA N° 3 - INTERNI | **ELABORATO: SRA.E.16** | **TIPOLOGIA A: ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI**



pianta a quota 0.00 m



UBICAZIONE: AMBIENTE N°4 - pianta a quota 0.00 m
scala 1:100

Fig.01. Foto d'insieme, camino in pietra

Fig.02. Foto camino in pietra, particolare

Fig.03. Foto camino in pietra, particolare

Descrizione:
Camino con elementi in pietra ed elementi di spoglio in marmo (colonne) e trabeazione in pietra.
La camera di fuoco del camino è realizzata in mattoni refrattari.

RILIEVO FOTOGRAFICO

DESCRIZIONE: CAMINO IN PIETRA



Prospetto camino in pietra - scala 1:20



Pianta camino in pietra - scala 1:20



Prospetto camino in pietra - scala 1:20



Pianta camino in pietra - scala 1:20

RILIEVO METRICO

COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

RESTAURO CONSERVATIVO CON RISTRUTTURAZIONE
ARCHITETTONICA DI "VILLA EPISCOPIO"
PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI COMPLETAMENTO

3. RESTAURI ARTISTICI

OGGETTO: **ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI** **Camino in pietra, Bassorilievo e Nicchia (q 0.00)** **Camino in pietra (q 0.00)** **Camino in pietra (q 0.00)**	**Elaborato:**	**N° : 17**	**SRA.E.06**
	Scala:	-	
Committente: Regione Campania	**Data:**	Ottobre 2016	
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Giuseppe d'Ernco	**Aggiornamento:**		
Direttore dei lavori: Arch. Francesco D'Agostino	**Revisione:**	REV.01	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Francesco D'Agostino	**File :**	SRA.E.06.dwg	

P.T.I. - Progetti Territoriali Integrati S.p.A.
Società Consortile di Ingegneria, Consulenza e Formazione
Via Medina, 5 - 80133 Napoli - info@pticonsul.it - www.pticonsul.it
Legali rappresentanti: Arch. Gennaro De Luca
Ing. Giuseppe Di Lorenzo
Ing. - Arch. Maurizio De Stefano