




- IN DATA GIUGNO 2020, SONO STATE SVOLTE ULTERIORI INDAGINI E PRELIEVI, IN PARTICOLARE:
- SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO R1-R2-R3-R4-R5
 - N. 3 PIEZOMETRO PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA
 - N. 24 RAPPORTI DI PROVA RELATIVI ALLE ANALISI SUI CAMPIONI DI SUOLO SECONDO LA TAB. 1 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. ED II. E CONFRONTATI CON LE RELATIVE CSC
 - N. 3 RAPPORTI DI PROVA RELATIVI ALLE ANALISI CAMPIONI DI ACQUA SOTTERRANEA SECONDO LA TAB. 2 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS 152/06 E SS.MM. ED II.;
 - N. 17 RAPPORTI DI PROVA RELATIVI ALLA CARATTERIZZAZIONE DI PERICOLOSITÀ DI BASE E TEST DI ELUIZIONE/CESSIONE PER LO SMALTIMENTO SUI RIFIUTI RINVENUTI NELL'AREA IN OGGETTO;
 - N. 1 RAPPORTO DI PROVA RELATIVO ALLA RICERCA DI FIBRE DI AMIANTO SUI CAMPIONI DI LASTRA DI ETERNIT RINVENUTI.
 - RILIEVO TOPOGRAFICO



Comune di Torre Annunziata
Città Metropolitana di Napoli

"Rimozione e conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti presenti nell'area demaniale del comune di Torre Annunziata (Na) sul lungomare Oplonti in località "Salera", nell'ambito "degli interventi di riqualificazione ambientale, risanamento e rifunzionalizzazione dell'area Salera"

Stato di fatto

Elaborato:		Titolo elaborato:					
TAV.02.a		- Pianta ubicazione delle sezioni -					
RTP							
MANDANTE		MANDATARI					
Ing Pasquale De Luca		Ing Tommaso Pelella					
							
							
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato	Codice doc.	Nome file
00	1 emissione		Ing. Pasquale De Luca	Ing. Tommaso Pelella	Ing. Tommaso Pelella	T_02.a.	T02.a. - Pianta ubicazione delle sezioni -