



COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno

RESTAURO CONSERVATIVO CON RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DI "VILLA EPISCOPIO"

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO



2. RILIEVI SPECIALISTICI E DIAGNOSTICA

OGGETTO:

Indagini archeologiche

Relazione e grafici - Indagini archeologiche
effettuate in data Novembre 2014

Elaborato:

N° : 7

A01

Scala:

-

Committente: Regione Campania

Data:

Ottobre 2016

Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Giuseppe d'Errico

Aggiornamento:

Direttore dei lavori:
Arch. Francesco D'Agostino

Revisione:

REV. ...

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
Arch. Francesco D'Agostino

File :


A01.doc



P.T.I. - Progetti Territoriali Integrati S.p.A.
Società Generale di Ingegneria, Consulenza e Formazione
Via Medina, 5 - 80133 Napoli - info@ptitalia.it - www.ptitalia.it
Legale rappresentante: Arch. Carmen De Luca



Responsabile della progettazione
Ing. Arch. Maurizio Di Stefano



Relazione

Ravello (SA),

indagini archeologiche

presso Villa Episcopio

10 – 21 Novembre 2014

A cura di:

Gianluca Santangelo

Ph. D



RAVELLO (SA), INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRESSO

VILLA EPISCOPIO

10 NOVEMBRE – 21 NOVEMBRE 2014

RELAZIONE

PREMESSA

Tra il 10 e il 21 novembre 2014 sono stati effettuati due saggi di scavo all'interno di Villa Episcopio, a Ravello. L'indagine è propedeutica alla stesura del progetto di restauro del palazzo, un tempo dimora dei vescovi locali.

Per le unità stratigrafiche orizzontali (US) è stata compilata la scheda di tipo ministeriale. Per le unità stratigrafiche murarie (USM) è stato impiegato il modello adottato dal laboratorio per l'Archeologia Medievale "N. Cilento" dell'Università di Salerno. Le unità stratigrafiche murarie qui saranno indicate anche con il numero di strato seguito da M oltre che con la consueta dicitura formata dall'abbreviazione USM ed il numero di inventario progressivo.

Le quote di scavo hanno come punto di riferimento un livello 0.00 relativo, collocato sul piano pavimentale del terrazzo di Sud-Est dell'edificio (**tav. I**). Le aree investigate sono state suddivise in due settori denominati: "Ambiente 1" e "Ambiente 2 – Cisterna" (**tav. II**) ed al momento di intraprendere le esplorazioni erano già state private delle piastrelle della pavimentazione.

L'AMBIENTE 1

L'analisi dell'Ambiente 1 ha avuto inizio sondando un'area compresa tra la scala in muratura (7M) a Ovest (**tav. XVI**), la parete nord 8M (**tav. XVII**) e il lacerto di pavimentazione superstite in cotto a Est (6M; **tav. XVII**). Sono state individuate le UUSS 1, 2, 3 e -4 e le UUSSMM 1, 2 e 9 (**tavv. III, IV, V, VI, VII, VIII**).

L'US 1 era caratterizzata da pietrame di medie e piccole dimensioni, malta sbriciolata, ceramica moderna e contemporanea, frammenti di "riggiole" e vetro. Lo strato ha restituito anche un tondello, forse una moneta, allo stato attuale illeggibile. Si tratta di materiale di risulta, probabilmente ricavato dalle demolizioni edili, misto a suppellettili di scarto.

Lo strato 2 è molto simile ad US 1 differendone solo per la presenza di terriccio di colore marrone scuro. Da una prima analisi i depositi contengono reperti ceramici omogenei: i rinvenimenti fittili più recenti risultano essere di XIX-XX secolo. Fa eccezione un solo frammento di graffita (XIV-XV secolo) raccolto in US 2 che però va considerato residuale.

L'US 3 è un terreno limo-argilloso, di colore marrone scuro, di consistenza compatta che rappresenta il suolo di origine naturale che ricopre il declivio su cui è stata costruita Villa Episcopio. Tale livello è risultato intaccato da un taglio, US -4. Lo scasso, forse, è stato praticato per la costruzione della scala (7M) quando si è deciso di riorganizzare lo spazio dell'ambiente 1 colmandolo con materiale di risulta per costituire una base solida per la messa in opera del massetto pavimentale. La limitatezza del saggio non ha consentito di verificare l'effettiva estensione del taglio per cui rimangono dei dubbi sulla sua funzione, ossia se servisse per la costruzione della scala o per attività propedeutiche alla posa del pavimento. Al taglio US -4 potrebbe riferirsi la costruzione di 1M, muratura costituita da pietrame e scaglie legate da abbondante malta. Su di esso si appoggia la struttura della scala 7M.

Il settore "Ambiente 1", oggi raggiungibile da una scala in cemento armato esterna al fabbricato (**fig. 1**), poteva essere in origine un atrio scoperto. L'attuale soffitto della stanza, che sostiene la pavimentazione di una cucina, non è coerente con le murature circostanti e deve considerarsi un'aggiunta posteriore. Si leggono chiaramente le putrelle in ferro che ne rinforzano il piano (**fig. 2**). All'Ambiente 1 si giungeva percorrendo una scala interna fino a 7M passando dalla porta attualmente posta alla sinistra della fontana nell'atrio dell'ingresso principale (**fig. 3**). L'US 1 è tagliata dai canali 9M e 2M. Quest'ultimo ancora oggi capta le acque di scolo dei servizi igienici del piano superiore e precedentemente vi confluivano gli scarichi di quelli posti tra 8M e la parete esterna. In uno di essi è ancora presente un vaso da bagno parzialmente integro che riporta nella parete interna uno stemma della Richard Ginori (**fig. 4**) utilizzato tra gli anni Trenta e Cinquanta del secolo scorso. È verosimile che i canali siano legati ad interventi effettuati dal duca di Sangro negli anni successivi all'acquisto di Villa Episcopio.

L'AMBIENTE 2

Il settore è contraddistinto dalla presenza di una cisterna che fu riadattata a locale di servizio. La cisterna 4M (**tavv. XI, XII e XII**) si trova al di sotto del vano posto all'ingresso principale. L'ambiente che sovrasta l'ex deposito d'acqua è caratterizzato da una pavimentazione in cotto al centro della quale campeggia lo stemma del duca di Sangro (**fig. 5**). Villa Episcopio nella seconda metà dell'Ottocento fu acquisita da Francis Nevile Reid che ne curò i restauri, poi fu trasformata in una pensione (Pensione Palumbo) ed infine, prima delle vicende più recenti, acquistata nel 1926

dal duca Riccardo di Sangro¹. E' possibile che l'invaso sia stato defunzionalizzato e trasformato in una stanza negli anni successivi all'acquisizione dell'immobile da parte della famiglia di Sangro così come dimostrerebbe il piano pavimentale con lo stemma. Tuttavia va rilevato che l'attuale emblema potrebbe essere anche un rifacimento tardo di un originale andato perduto. In questa stanza emergeva il pozzo di collegamento alla cisterna oggi negato dal pavimento.

Il materiale di riempimento presente in 4M non differisce di molto da quello individuato nelle UUSS 1 e 2 dell'ambiente 1, fatta eccezione per alcune tipologie di oggetti più moderni ma non recentissimi (resti di impianti elettrici con rivestimento di stoffa, una scatola di sardine, un paio di scarpe) che farebbero pensare ad un intervento di risistemazione imputabile ai di Sangro vale a dire della fine anni Venti del secolo scorso. L'US5 (**tavv. IX, X, XIV**) è stata parzialmente inquinata da un saggio praticato in tempi recenti nella pavimentazione 5M; vi sono stati rinvenuti un accendino Bic ed una piccola bottiglia di Sanbitter risalente al 2008. Nel momento in cui sono partite le operazioni di scavo la pavimentazione in cotto 5M era stata già asportata e pertanto non è stato possibile individuare il taglio di tali manomissioni in US5. Gli operai hanno riferito che a metà della cisterna, nella porzione est, il pavimento mancava di 4 piastrelle. L'US ha restituito anche tre frammenti di protomaiolica (seconda metà XIII) e due di Spiral Ware (XIII – XIV secolo).

Lo strato 5 era tagliato dal canale di scolo 3M (**tavv. IX, X, XIV**). La sezione interna era quadrangolare e la regolarità delle pareti interne fa pensare che si sia realizzata una cassaforma e poi gettato il conglomerato cementizio che all'esterno si è riversato contro terra inglobando parte di US 5. Il fondo della struttura era rivestito con "riggiole" ottocentesche a scacchi e disegni geometrici (19 cm x 19 cm; spessore 1,5 cm). La struttura idraulica raccoglieva le acque provenienti dal piano superiore. Al momento di intraprendere lo scavo il foro di innesto del tubo era stato già liberato pertanto non è stato possibile documentare il sistema di scolo.

L'US 5 ha restituito materiali di pregio di uso quotidiano come frammenti di calici (**tav. XXI**), piccole bottiglie di vetro (**tav. XXII**), forse profumi o medicinali, frammenti di porcellana (**tav. XXIV.1, .2, .3, .4, .5**) e tarraglie (**tav. XXIV.6, .7, .8, .9, .10**) otto-novecentesche che trovano validi confronti tra quelli rinvenuti a Villa Rufolo sul finire degli anni Novanta². Su alcuni pezzi si riconoscono ancora i marchi di fabbrica come *Jean Haviland*³ (**tav. XXV.1 e .2**), *Bisto England*⁴ (**tav. XXV.3**), *Verbanum Stone SCI Laveno*⁵ (**tav. XXV, 4**) e *Ginori*⁶ (**tav. XXV, 5**).

¹ Alcune notizie, da verificare ed approfondire si possono leggere in LUIGI BUONOCORE, *Villa Episcopo. "Il piccolo quirinale di Ravello"*, in "Incontro per una chiesa viva, periodico della comunità ecclesiale di Ravello", anno X, n. 8 settembre 2014.

² Sull'argomento si veda D. RICHTER, M. ROMITO (eds.), *I profumi di Reid. Uno scavo archeologico a Villa Rufolo e la vita di un inglese nella Ravello dell'Ottocento*, Napoli 1999.

³ Anni '20.

⁴ XIX – XX secolo.

⁵ Primo quarto del Novecento.

Si segnalano infine tre esemplari di mattoni forati: il primo (**tav. XXIII.1**) reca inciso il marchio Tuileries ed essendo un frammento lacunoso non è chiaro se si riferisca alla fabbrica che l'ha prodotto o ne indichi solo la tipologia (Tuileries significa mattoni); il secondo (**tav. XXIII.2**) appartiene all'azienda salernitana Matteo d'Agostino ed occorrerebbe verificare se esso vada attribuito al fondatore della fabbrica (a partire dalla fine dell'Ottocento) o all'omonimo nipote (1903-1968) tra i fondatori del celebre marchio di ceramiche Ernestine. Il terzo frammento (**tav. XXIII.2**) si segnala perché si tratta di un mattone forato rivestito con intonaco dipinto, forse riferibile ai restauri ottocenteschi di Reid.

Villa Episcopo in anni recenti è stata completamente deturpata da interventi che non consentono all'interno una chiara lettura stratigrafica degli elevati, anche per quanto riguarda evidenze che meriterebbero maggiori approfondimenti.

La cisterna 4M fa sicuramente parte dell'impianto più antico della villa, ma allo stato attuale risulta impossibile fornire maggiori dettagli sui suoi rapporti con le fabbriche medievali superstiti.

Dall'esterno si vedono tre absidi orientate ad est che fanno supporre la presenza di un luogo di culto, ma ancora una volta l'evoluzione del palazzo odierno non consente maggiori indagini in merito in quanto vi sono state forti manomissioni con svuotamenti e superfetazioni. Le fodere in cemento armato ed i solari rifatti, ad esempio, costituiscono un grosso ostacolo per un'analisi accurata delle stratificazioni verticali. Sarebbe auspicabile che durante i restauri, vale a dire mentre si effettueranno le attività di pulitura e rimozione delle aggiunte più recenti, sia predisposta la lettura stratigrafica delle murature in modo che si possa recuperare ogni informazione utile sulle fasi originarie del palazzo e sulla sua evoluzione.

⁶ XIX – XX secolo.

FIGURE



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

Elenchi



RAVELLO (SA), INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRESSO
VILLA EPISCOPIO
10 NOVEMBRE – 21 NOVEMBRE 2014

- ELENCO US e USM -

US	Localizzazione	Settore	Descrizione	Data
1	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Riporto	10.11.2013
2	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Riporto	10.11.2013
3	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Terreno naturale	10.11.2013
-4	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Taglio	10.11.2013
5	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 2, Cisterna	Riporto	11.11.2013
USM	Localizzazione	Settore	Descrizione	Data
1	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Sottofondazione	10.11.2013
2	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Canale	10.11.2013
3	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 2, Cisterna	Canale	11.11.2013
4	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 2, Cisterna	Cisterna	11.11.2013
5	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 2, Cisterna	Pavimentazione	11.11.2013
6	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Pavimentazione	10.11.2013
7a e b	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Struttura scale	10.11.2013
8	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Parete	10.11.2013
9	Ravello, Villa Episcopio	Ambiente 1	Canale	10.11.2013



N. inv.	N. tav.	Descrizione	Scala	Data
1	I	"Villa Episcopio": prospetto est con indicazione della quota 0 relativa di riferimento.	Rif. metrico	10.11.2014
2	II	"Villa Episcopio": planimetria generale relativa agli ambienti esplorati.	Rif. metrico	10.11.2014
3	III	Ambiente 1: pianta generale del saggio.	Rif. metrico	11.11.2014
4	IV	Ambiente 1: pianta generale del saggio dopo l'approfondimento e la messa in evidenza delle UUSS 1 e 3 e delle UUSSMM 1, 2 e 6.	Rif. metrico	11.11.2014
5	V	Ambiente 1: posizionamento sezioni e prospetti	Rif. metrico	11.11.2014
6	VI	Ambiente 1: prospetto A - A1, parete est	Rif. metrico	11.11.2014
7	VII	Ambiente 1: prospetto B - B1, parete sud	Rif. metrico	11.11.2014
8	VIII	Ambiente 1: prospetto C - C1, parete ovest	Rif. metrico	11.11.2014
9	IX	Ambiente 2, cisterna: pianta generale del saggio con in evidenza l'US 5 e le UUSSMM 3 e 5.	Rif. metrico	13.11.2014
10	X	Ambiente 2, cisterna: pianta generale del saggio con in evidenza l'US 5 e le UUSSMM 3 e 5. Particolare interno del canale di scolo.	Rif. metrico	13.11.2014
11	XI	Ambiente 2, cisterna: Pianta cisterna con posizionamento sezioni e prospetti.	Rif. metrico	21.11.2014
12	XII	Ambiente 2, cisterna: sezione D - D1. Sezione trasversale (Est-Ovest) della cisterna USM 4.	Rif. metrico	21.11.2014
13	XII	Ambiente 2, cisterna: sezione E - E1. Sezione longitudinale (Nord-Sud) della cisterna USM 4.	Rif. metrico	21.11.2014
14	XIV	Ambiente 2, cisterna: Sezione E - E1 e prospetto F - F1. Sezione longitudinale (Nord-Sud) cisterna USM 4 e prospetto ovest dell'USM 3 e dell'US 5.	Rif. metrico	21.11.2014
-	XV	Foto 1 – 2 – 3: UUSS 1, 2, 3.	-	-
-	XVI	Foto 4 – 5 – 6: UUSS 1, 2, 3 e 4 e UUSSMM 1, 7 e 9.	-	-
-	XVII	Foto 7 – 8 – 9: UUSS 1, 2, 3 e 4 e UUSSMM 1, 2, 6, 7, 8 e 9.	-	-
-	XVIII	Foto 10 – 11 – 12-: US 5 e USM 3.	-	-
-	XIX	Foto 13 – 14: US 5 e USM 3.	-	-
-	XX	Foto 15 – 16: USM 4 (soffitto e fondo della cisterna).	-	-
-	XXI	Tavola tipologica con esemplari di bicchieri in	Rif. metrico	-

N. inv.	N. tav.	Descrizione	Scala	Data
		vetro		
-	XXII	Tavola tipologica con esemplari di piccole bottiglie in vetro	Rif. metrico	-
-	XXIII	Tavola tipologica con esemplari di mattoni forati	Rif. metrico	-
-	XXIV	Tavola tipologica con esemplari di frammenti ceramici	Rif. metrico	-
-	XXV	Tavola tipologica con esemplari di frammenti ceramici con marchio di fabbrica	Rif. metrico	-

RAVELLO (SA), INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRESSO
VILLA EPISCOPIO
10 NOVEMBRE – 21 NOVEMBRE 2014

-INVENTARIO SCATTI FOTOGRAFICI E STAMPA-

Numero file	N. stampa foto	Settore	Soggetto	Visto da	Data	Osservazioni
DSC_4046	1	Ambiente 1	Piano orizzontale. US 1, con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Est	10.11.2014	-
DSC_4051	-	Ambiente 1	Piano orizzontale. US 1, con riferimento metrico e indicazione del nord.	Est	10.11.2014	-
DSC_4053	2	Ambiente 1	Piano orizzontale. US 2, con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Est	10.11.2014	-
DSC_4056	-	Ambiente 1	Piano orizzontale. US 2, con riferimento metrico e indicazione del nord.	Est	10.11.2014	-
DSC_4059	3	Ambiente 1	Piano orizzontale. US 3, con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Est	10.11.2014	-
DSC_4060	-	Ambiente 1	Piano orizzontale. US 3, con riferimento metrico e indicazione del nord.	Est	10.11.2014	-
DSC_4088	-	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. US 5, con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Nord	11.11.2014	-
DSC_4090	-	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. US 5, con riferimento metrico e indicazione del nord.	Nord	11.11.2014	-
DSC_4098	11	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. US 5 e USM 3 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Sud	13.11.2014	-
DSC_4100	-	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. US 5 e USM 3 con riferimento metrico e indicazione del nord.	Sud	13.11.2014	-
DSC_4104	-	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. US 5 e USM 3 con	Nord	13.11.2014	-

Numero file	N. stampa foto	Settore	Soggetto	Visto da	Data	Osservazioni
			referimento metrico, lavagna e indicazione del nord.			
DSC_4105	-	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. US 5 e USM 3 con referimento metrico e indicazione del nord.	Nord	13.11.2014	-
DSC_4104	10	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. Prospetto. US 5 e USM 3 con referimento metrico e lavagna.	Est	14.11.2014	-
DSC_4130	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. US 5 e USM 3 con referimento metrico.	Est	14.11.2014	-
DSC_4148	12	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. US 5 e USM 3 con referimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Sud	14.11.2014	Particolare del rivestimento del canale
DSC_4150	-	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. US 5 e USM 3 con referimento metrico e indicazione del nord.	Sud	14.11.2014	Particolare del rivestimento del canale
DSC_4165	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. US 5 e UUSSMM 4 e 5 con referimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Sud	14.11.2014	Particolare del rivestimento del canale
DSC_4167	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. US 5 e UUSSMM 4 e 5 con referimento metrico e indicazione del nord.	Sud	14.11.2014	-
DSC_4169	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. US 5 e UUSSMM 4 e 5 con referimento metrico e indicazione del nord.	Sud	14.11.2014	Parete verticale sud della cisterna
DSC_4265	-	Ambiente 1	Prospetto. UUSS 1, 2, 3 e -4 e USM 9 con referimento metrico e indicazione del nord.	Est	18.11.2014	-
DSC_4267	6	Ambiente 1	Prospetto. UUSS 1, 2, 3.-4 e USM 9 con referimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Est	18.11.2014	-
DSC_4270	5	Ambiente 1	Prospetto. UUSS 3 e -4 e UUSSMM 1 e 7 con referimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Ovest	18.11.2014	-
DSC_4272	-	Ambiente 1	Prospetto. UUSS 1, 2, 3 e -4 e UUSSMM 1 e 7 con referimento metrico e indicazione del nord	Ovest	18.11.2014	-
DSC_4286	4	Ambiente 1	Prospetto. UUSS 3 e -4 e UUSSMM 1 e 7 con referimento	Ovest	18.11.2014	-

Numero file	N. stampa foto	Settore	Soggetto	Visto da	Data	Osservazioni
			metrico, lavagna e indicazione del nord.			
DSC_4293	-	Ambiente 1	Prospetto. UUSS 1, 2, 3 e -4 e UUSSMM 1 e 7 con riferimento metrico e indicazione del nord	Ovest	18.11.2014	-
DSC_4307	8	Ambiente 1	Parete sud vista dall'alto. UUSS 1, 2, 3 e -4 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Nord	18.11.2014	-
DSC_4310	-	Ambiente 1	Parete sud vista dall'alto. UUSS 1, 2, 3 e -4 con riferimento metrico e indicazione del nord	Nord	18.11.2014	-
DSC_4339	9	Ambiente 1	Parete nord vista dall'alto. UUSS 2, 3 e -4 e UUSSMM 1, 2 e 8 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Sud	18.11.2014	-
DSC_4374	7	Ambiente 1	Piano orizzontale. UUSS 1, 2, 3 e -4 e UUSSMM 1, 2, 6 e 9 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Est	18.11.2014	-
DSC_4457	-	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. USM 5 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	N-E	19.11.2014	-
DSC_4460	-	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. USM 5 con riferimento metrico e indicazione del nord.	N-E	19.11.2014	-
DSC_4758	16	Ambiente 2 CISTERNA	Piano orizzontale. USM 4 con riferimento metrico e indicazione del nord.	Sud	21.11.2014	Particolare del fondo della cisterna USM 4
DSC_4762	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Ovest	21.11.2014	Particolare parete est
DSC_4763	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico e indicazione del nord.	Ovest	21.11.2014	Particolare parete est
DSC_4766	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Sud	21.11.2014	Particolare parete nord con in primo piano la vera del pozzo
DSC_4770	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico e indicazione del nord.	Sud	21.11.2014	Particolare parete nord con in primo piano la vera del

Numero file	N. stampa foto	Settore	Soggetto	Visto da	Data	Osservazioni
						pozzo
DSC_4777	15	Ambiente 2 CISTERNA	Soffitto USM 4 senza riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Piano pavimentale	21.11.2014	Particolare del soffitto della cisterna con traccia dell'incannucciato.
DSC_4778	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Est	21.11.2014	Particolare parete ovest
DSC_4782	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico e indicazione del nord.	Est	21.11.2014	Particolare parete ovest
DSC_4783	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Nord	21.11.2014	Particolare parete sud
DSC_4785	-	Ambiente 2 CISTERNA	Soffitto USM 4 senza riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Piano pavimentale	21.11.2014	Particolare del foro posto nell'angolo di nord ovest
DSC_4786	-	Ambiente 2 CISTERNA	Soffitto USM 4 senza riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Piano pavimentale	21.11.2014	Particolare andamento interno della vera del pozzo
DSC_4787	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto USM 4 con riferimento metrico e indicazione del nord.	Nord	21.11.2014	Particolare parete sud
DSC_4790	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico, lavagna e indicazione del nord.	Sud	21.11.2014	Particolare parete interna della vera del pozzo
DSC_4791	-	Ambiente 2 CISTERNA	Prospetto. USM 4 con riferimento metrico e indicazione del nord.	Sud	21.11.2014	Particolare parete interna della vera del pozzo

RAVELLO (SA), INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRESSO
VILLA EPISCOPIO
10 NOVEMBRE – 21 NOVEMBRE 2014

- ELENCO CASSETTE E NUMERO INVENTARIO BUSTE -

N. cassetta	N. inv. busta	Strato	Contenuto	Osservazioni	Data
Consegnata in Soprintendenza	1	1	Moneta (bronzo?)	La moneta presenta incrostazioni di calce ed allo stato attuale risulta illeggibile.	10.11.2014
3	2	1	ceramica		10.11.2014
4	3	1	Orlo di bottiglia	n. 1 frammenti	10.11.2014
3	4	2	Ceramica	La busta contiene n. 1 frammenti di ceramica graffita (XIV-XV secolo)	10.11.2014
3	5	2	Orlo e collo di bottiglia	n. 1 frammenti. La superficie del frammento è decorata	10.11.2014
1	6	5	Frammenti di pavimentazione		11.11.2014
1	7	5	Frammenti di pavimentazione		11.11.2014
3	8	5	Bottiglia Sanbitter e accendino bic	Si tratta di materiali rinvenuti sulla parete est della cisterna laddove era stato praticato un saggio in tempi recenti (2008?).	11.11.2014
3	9	5	Cavo elettrico rivestito di piombo		12.11.2014
3	10	5	Ceramica	Presente tra i frammenti un orlo di proto maiolica (seconda metà XIII secolo).	12.11.2014
2	11	5	Intonaco	Frammenti vari	13.11.2014
3	12	5	Chiodi in ferro	N. 2 esemplari	13.11.2014
3	13	5	Canalina per alloggiamento cavi elettrici		13.11.2014
1	14	5	Ferro lavorato	N. 2 esemplari di elementi architettonici in ferro lavorato. Maneggiare con cura solo utilizzando guanti	13.11.2014
3	15	5	Appendi abito (bronzo?)		13.11.2014
3	16	5M	Piastrella in cotto	N. 1 esemplare di piastrella in cotto (25 x 25 cm). Costituiva la pavimentazione in cotto della cisterna ed è probabile che risalga agli	14.11.2014

N. cassetta	N. inv. busta	Strato	Contenuto	Osservazioni	Data
				anni '30 periodo in cui i principi di Sangro ristrutturarono il palazzo. Tipologicamente la piastrella è affine al cotto presente nel vano di ingresso di Villa Episcopio.	
3	17	3M	Riggiola	Rivestimento del fondo del canale di scolo 3M. La busta contiene N. 2 esemplari di c. d. riggiole con decorazione a scacchi bianchi e neri (19 x 19 cm). La piastrella non reca bollo sul verso.	14.11.2014
3	18	3M	Riggiola	Rivestimento del fondo del canale di scolo 3M. La busta contiene N. 2 esemplari di c. d. riggiole (19 x19 cm) prodotte dalla fabbrica Sperandeo in Vietri sul Mare (come indicato sul bollo sul verso della piastrella).	14.11.2014
3	19	6M	Piastrella in cotto	Piastrella in cotto di forma quadrata ad angoli smussati (25x25 cm). Il tipo è stato prodotto a livello industriale e ricalca modelli più vecchi.	17.11.2014
3	20	5	Maschera fittile	L'oggetto presenta segni di fumigazione. Potrebbe trattarsi di una lanterna	17.11.2014
3	21	5	Ceramica	La busta contiene n. 2 frammenti di ceramica proto maiolica(? –seconda metà XIII secolo). Si tratta di un fondo diviso a metà: i frammenti attaccano.	17.11.2014
1	22	5	Riggiole		17.11.2014
1	23	5	Riggiole		17.11.2014
3	24	5	Vetro	N. 2 frammenti di calice (?)	17.11.2014
3	25	5	Vetro	N. 1 frammento di fondo di calice	18.11.2014
3	26	5	Vetro	N. 4 esemplari di bottiglie di piccole dimensioni. N. 1 frammento di orlo di bottiglia. N. b. Una delle piccole bottiglie reca sulla pancia l'iscrizione RECELINA.	18.11.2014
3	27	5	Tubo fittile con innesto.	N. 2 pezzi frammentari	18.11.2014
3	28	5	Mattoni forati	N. 4 frammenti. I frammenti recano impresso il bollo di fabbrica. Si individuano	18.11.2014

N. cassetta	N. inv. busta	Strato	Contenuto	Osservazioni	Data
				due serie di produzione: una della fabbrica salernitana MATTEO D'AGOSTINO e una seconda di un certo TUILERIES	
3	29	5	Ceramica	La Busta contiene 2 frammenti di Spiral Ware (XIII – XIV secolo) imbustato e separato.	18.11.2014
3	30	5	Vetro	N. 1 frammento di calice	19.11.2014
3	31	5	Vetro	N. 2 frammenti di fondo bottiglia	19.11.2014
3	32	5	Vetro	N. 1 esemplare di bottiglia di piccole dimensioni	19.11.2014
3	33	5	Metallo (lega con presenza di rame)	N. 2 elementi di lampada a olio o petrolio	20.11.2014
3	34	5	Ceramica	Elemento frammentario per impianto elettrico	20.11.2014
3	35	5	Vetro	N. 1 frammento di fondo di bicchiere	20.11.2014
2	36	5	Ceramica	Frammenti di porcellana	20.11.2014
2	37	5	Ceramica	Frammenti di porcellana con decorazioni o marchi di fabbrica	20.11.2014
2	38	5	Mattone (tavella) con decorazione ³ a intonaco dipinto		20.11.2014
2	39	5	Marmo	Frammento di elemento scultoreo	20.11.2014
2	40	5	Ceramica		20.11.2014
2	41	5	Ceramica		20.11.2014
2	42	5	Riggiole	Frammenti vari	20.11.2014
2	43	5	Vetro	La busta contiene: n. 4 frammenti di calici, n. 1 piede di calice, n. 1 orlo di oggetto non definito, n. 1 frammento di contenitore con decorazione stellare al centro	20.11.2014
2	44	5	Metallo (lega con presenza di rame)	N. 1 elemento di lampada a petrolio	20.11.2014
1	45	5	Calzature	N. 3 resti di calzature	20.11..2014
1	46	5	Scatoletta di sardine (?)	Maneggiare con cura estremamente ossidato	20.11.2014
1	47	5	Metallo (lega con presenza di rame)	Campana per sistema idraulico?	20.11.2014

Schede

US

US	N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE			
					Soprintendenza Archeologica per le province di Sa e Av			
LOCALITA' Ravello (SA), "Villa Episcopio".		ANNO 2014	AREA	SAGGIO	SETTORE/I AMBIENTE 1	QUADRATO/I	QUOTE Superiore: -3.78 m Inferiore: -4.30 m	UNITA' STRATIGR. 1 NAT. ART. X
PIANTE Tavv. III e IV		SEZIONI		PROSPETTI Tavv. VII e VIII		FOTO DIGITALI n. file: DSC_4046; DSC_4051; DSC_4265; DSC_4267; DSC_4272; DSC_4293; DSC_4307; DSC_4310; DSC_4374.		TABELLE MATERIALI: Nn. buste: 1 (moneta ?, lega con presenza di rame), 2 (ceramica), 3 (vetro, orlo di bottiglia).
DEFINIZIONE E POSIZIONE Riempimento								
CRITERI DI DISTINZIONE Composizione								
MODO DI FORMAZIONE Accumulo artificiale unitario								
COMPONENTI	INORGANICI				ORGANICI			
	Pietrame, malta, ceramica, vetro, moneta? (illeggibile)							
CONSISTENZA Addensato			COLORE			MISURE Cfr. piante e prospetti		
STATO DI CONSERVAZIONE Buono								
DESCRIZIONE Lo strato è caratterizzato da pietrame di medie e piccole dimensioni, malta sbriciolata, ceramica moderna e contemporanea, frammenti di riggiole e vetro. L'US ha restituito anche un tondello, forse una moneta, attualmente illeggibile.								
SEQUENZA FISICA	UGUALE A			SI LEGA A			SEQUENZA STRATIGRAFICA	POSTERIORE A 1M, 7M, US2, US-4
	GLI SI APPOGGIA			SI APPOGGIA A 1M, 7M				
	COPERTO DA 6M			COPRE US2				
	TAGLIATO DA 2M, 9M			TAGLIA				
	RIEMPITO DA			RIEMPIE US-4				
								ANTERIORE A 2M, 6M, 9M

OSSERVAZIONI L'ambiente 1, oggi raggiungibile da una scala in cemento armato esterna al fabbricato, poteva essere in origine un atrio scoperto. L'attuale soffitto della stanza, che sostiene la pavimentazione di una cucina, non è coerente con le murature circostanti e deve considerarsi un'aggiunta posteriore. Si leggono chiaramente le putrelle in ferro che ne rinforzano il piano. All'ambiente 1, probabilmente, si giungeva percorrendo una scala interna fino a 7M dalla porta attualmente posta alla sinistra della fontana nell'atrio dell'ingresso principale. Villa Episcopio nella seconda metà dell'Ottocento fu acquisita da Francis Nevile Reid che ne curò i restauri, poi fu trasformata in un una pensione (Pensione Palumbo) ed infine, prima delle vicende più recenti, acquistata nel 1926 dal duca Riccardo di Sangro.		
INTERPRETAZIONE Si tratta di uno strato composto da materiali di scarto edili e oggetti di ceramica e vetro frammentari. Il butto ha colmato il taglio –US4 praticato nel terreno US3. Questo strato era funzionale alla costituzione di una base solida su cui è stato steso il massetto pavimentale.		
ELEMENTI DATANTI Ceramica		
DATAZIONE XIX – XX secolo		PERIODO O FASE Evo contemporaneo
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI		
CAMPIONATURE -	FLOTTAZIONE -	SETACCIATURA -
AFFIDABILITA' STRATIGRAFICA Buona	DIRETTORE Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli	RESPONSABILE Dott. Gianluca Santangelo

US	N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE			
					Soprintendenza Archeologica per le province di Sa e Av			
LOCALITA' Ravello (SA), "Villa Episcopio".		ANNO 2014	AREA	SAGGIO	SETTORE/I	QUADRATO/I	QUOTE Superiore: -4.21 m Inferiore: -4.88 m	UNITA' STRATIGR. 2
					AMBIENTE 1			
PIANTE		SEZIONI		PROSPETTI Tavv. VI, VII e VIII		FOTO DIGITALI n. file: DSC_4053; DSC_4056; DSC_4265; DSC_4267; DSC_4272; DSC_4293; DSC_4307; DSC_4310; DSC_4339; DSC_4374.		TABELLE MATERIALI: Nn. buste: 4 (ceramica) e 5 (Orlo e collo di bottiglia).
DEFINIZIONE E POSIZIONE Riempimento								
CRITERI DI DISTINZIONE Composizione e colore								
MODO DI FORMAZIONE Accumulo artificiale unitario								
COMPONENTI	INORGANICI				ORGANICI			
	Pietrame di piccole e medie dimensioni, ceramica, frammenti di riggiole, malta sbriciolata e vetro.				Terriccio			
CONSISTENZA Addensato			COLORE			MISURE Cfr. prospetti		
STATO DI CONSERVAZIONE Buono								
DESCRIZIONE Lo strato è caratterizzato da pietrame di medie e piccole dimensioni, terriccio di colore marrone scuro, malta sbriciolata, ceramica moderna e contemporanea, frammenti di riggiole e vetro. L'US ha restituito anche un frammento di graffita (XIV-XV secolo) da ritenersi residuale.								
SEQUENZA FISICA	UGUALE A			SI LEGA A			SEQUENZA STRATIGRAFICA	POSTERIORE A US3, -US4
	GLI SI APPOGGIA			SI APPOGGIA A				
	COPERTO DA US1, 7M			COPRE US3				ANTERIORE A US1, 7M
	TAGLIATO DA			TAGLIA				
	RIEMPITO DA			RIEMPIE -US4				

OSSERVAZIONI
Cfr. scheda US1

INTERPRETAZIONE

Si tratta di uno strato composto da materiali di scarto edili e oggetti di ceramica e vetro frammentari, misto a terriccio naturale. Il butto ha colmato il taglio -US4 praticato nel terreno US3. Questo strato era funzionale alla costituzione di una base solida su cui è stato steso il massetto pavimentale.

ELEMENTI DATANTI

Ceramica

DATAZIONE
XIX – XX secolo

PERIODO O FASE
Evo contemporaneo

DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI

CAMPIONATURE

-

FLOTTAZIONE

-

SETACCIATURA

-

AFFIDABILITA' STRATIGRAFICA
Buona

DIRETTORE
Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli

RESPONSABILE
Dott. Gianluca Santangelo

US	N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE			
					Soprintendenza Archeologica per le province di Sa e Av			
LOCALITA' Ravello (SA), "Villa Episcopio".		ANNO 2014	AREA	SAGGIO	SETTORE/I	QUADRATO/I	QUOTE Superiore: -4.00 m Inferiore: -5.86 m	UNITA' STRATIGR. 3
					AMBIENTE 1			
PIANTE Tav. IV		SEZIONI		PROSPETTI Tavv. VI, VII, VIII			FOTO DIGITALI n. file: DSC_4059; DSC_4060; DSC_4267; DSC_4270; DSC_4272; DSC_4286; DSC_4293; DSC_4307; DSC_4310; DSC_4339; DSC_4374.	TABELLE MATERIALI: -
DEFINIZIONE E POSIZIONE Terreno naturale								
CRITERI DI DISTINZIONE Composizione e colore								
MODO DI FORMAZIONE Accumulo naturale unitario								
COMPONENTI	INORGANICI				ORGANICI			
CONSISTENZA compatto			COLORE Marrone scuro			MISURE Cfr. piante e prospetti		
STATO DI CONSERVAZIONE Buono								
DESCRIZIONE Terreno limo argilloso di colore marrone scuro di consistenza compatta.								
SEQUENZA FISICA	UGUALE A			SI LEGA A			SEQUENZA STRATIGRAFICA	POSTERIORE A
	GLI SI APPOGGIA			SI APPOGGIA A				
	COPERTO DA US2, 1M, 7M			COPRE				
	TAGLIATO DA -US4, 2M, 8M			TAGLIA				
	RIEMPITO DA			RIEMPIE				
							ANTERIORE A US2, -US4, 1M, 2M, 7M, 8M	

OSSERVAZIONI

Il terreno è stato ulteriormente sondato per circa 50 cm.

INTERPRETAZIONE

Terreno di origine naturale che ricopre il declivio su cui è stata costruita Villa Episcopio.

ELEMENTI DATANTI

-

DATAZIONE

-

PERIODO O FASE

-

DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI

-

CAMPIONATURE

-

FLOTTAZIONE

-

SETACCIATURA

-

AFFIDABILITA' STRATIGRAFICA

Buona

DIRETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli

RESPONSABILE

Dott. Gianluca Santangelo

US	N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE			
					Soprintendenza Archeologica per le province di Sa e Av			
LOCALITA' Ravello (SA), "Villa Episcopio" .		ANNO 2014	AREA	SAGGIO	SETTORE/I	QUADRATO/I	QUOTE Superiore: -4.00 m Inferiore: -4.87 m	UNITA' STRATIGR. -4
					AMBIENTE 1			
PIANTE		SEZIONI		PROSPETTI Tavv.: VI, VII e VIII		FOTO DIGITALI n. file: DSC_4265; DSC_4267; DSC_4270; DSC_4272; DSC_4286; DSC_4293; DSC_4307; DSC_4310; DSC_4339; DSC_4374		TABELLE MATERIALI: -
DEFINIZIONE E POSIZIONE Taglio								
CRITERI DI DISTINZIONE Forma								
MODO DI FORMAZIONE Interfaccia negativa verticale artificiale								
COMPONENTI	INORGANICI				ORGANICI			
	-				-			
CONSISTENZA -			COLORE -			MISURE Cfr. prospetti		
STATO DI CONSERVAZIONE Buono								
DESCRIZIONE Taglio praticato nell'US3								
SEQUENZA FISICA	UGUALE A			SI LEGA A			SEQUENZA STRATIGRAFICA	POSTERIORE A US3
	GLI SI APPOGGIA			SI APPOGGIA A				
	COPERTO DA			COPRE				ANTERIORE A US1, US2
	TAGLIATO DA			TAGLIA US3				
	RIEMPITO DA US1, US2			RIEMPIE				

OSSERVAZIONI Per motivi di sicurezza non si è potuta estendere l'area di scavo. Di conseguenza non è stato possibile delimitare con certezza i limiti del taglio.		
INTERPRETAZIONE Il taglio, forse, è stato praticato per la costruzione della scala 7M quando si è deciso di riorganizzare lo spazio dell'ambiente 1 da atrio scoperto (?) ad ambiente chiuso e pavimentato (cfr. osservazioni in US1). Esso è stato colmato con materiale di risulta per costituire una base solida per la messa in opera del massetto pavimentale.		
ELEMENTI DATANTI		
DATAZIONE XIX – XX secolo ?		PERIODO O FASE Evo contemporaneo
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI		
CAMPIONATURE -	FLOTTAZIONE -	SETACCIATURA -
AFFIDABILITA' STRATIGRAFICA Buona	DIRETTORE Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli	RESPONSABILE Dott. Gianluca Santangelo

US	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE				
				Soprintendenza Archeologica per le province di Sa e Av				
LOCALITA' Ravello (SA), "Villa Episcopio".		ANNO 2014	AREA	SAGGIO	SETTORE CISTERNA	QUADRATO/I	QUOTE Superiore:	UNITA' STRATIGR. 5
					AMBIENTE 2		Inferiore:	
PIANTE Tavv.: IX e X		SEZIONI	PROSPETTI Tavv.: XIV		FOTO DIGITALI n. file: DSC_4088; DSC_4090; DSC_4098; DSC_4100; DSC_4104; DSC_4105; DSC_4130; DSC_4148; DSC_4150; DSC_4165; DSC_4167; DSC_4169; DSC_4457; DSC_4460.		TABELLE MATERIALI: Nn. Buste: 6 (Fram. di pavim.); 7 (Fram. di pavim.); 8 (Bottiglia Sanbitter e accendino bic); 9 (Cavo elettrico rivestito di piombo); 10 (Ceramica); 11 (Intonaco); 12 (Chiodi in ferro); 13 (Canalina per alloggiamento cavi elettrici); 14 (Ferro lavorato); 15 (Appendi abito -ottone?); 20 (Maschera fittile); 21 (Ceramica); 22 (Framm. riggiole); 23 (Framm. Riggiole); 24 (Vetro); 25 (vetro); 26 (vetro); 27 (Conduttura fittile con innesto); 28 (Mattoni forati con bollo di fabbrica); 29 (Ceramica); 30 (Vetro); 31(Vetro); 32 (Vetro); 33 (Metallo, lega con presenza di rame); 34 (Ceramica); 35 (Vetro); 36 (Ceramica); 37 (Ceramica); 38 (Mattone forato con decorazione a intonaco dipinto); 39 (Marmo); 40 (Ceramica); 41 (Ceramica); 42 (Framm. riggiole); 43(Vetro); 44 (Metallo, lega con presenza di rame)); 45 (Resti di calzature); 46 (Scatoletta di sardine); 47 (Campana idraulica? Ottone?).	
DEFINIZIONE E POSIZIONE Riempimento								
CRITERI DI DISTINZIONE Composizione								
MODO DI FORMAZIONE Accumulo artificiale unitario								
COMPONENTI	INORGANICI				ORGANICI			
	Pietrame, framm. di riggiole, vetro, ceramica, mattoni forati, metallo ecc. (cfr. tabella materiali).							
CONSISTENZA Addensato			COLORE -			MISURE Cfr. piante e prospetti		
STATO DI CONSERVAZIONE Parzialmente alterato da interventi antropici								
DESCRIZIONE Lo strato è caratterizzato da pietrame di medie e piccole dimensioni, malta sbriciolata, ceramica moderna e contemporanea, frammenti di riggiole, vetro, mattoni forati e metallo.								
SEQUENZA FISICA	UGUALE A			SI LEGA A			SEQUENZA STRATIGRAFICA	POSTERIORE A 4M
	GLI SI APPOGGIA			SI APPOGGIA A				
	COPERTO DA			COPRE			ANTERIORE A 3M	
	TAGLIATO DA 3M			TAGLIA				
	RIEMPITO DA			RIEMPIE 4M				

OSSERVAZIONI

La cisterna 4M si trova al di sotto del vano posto all'ingresso principale. L'ambiente sovrastante la cisterna è caratterizzato da una pavimentazione in cotto al centro della quale campeggia lo stemma del duca di Sangro. E' possibile che l'invaso sia stato defunzionalizzato e trasformato in una stanza negli anni successivi all'acquisizione dell'immobile da parte della famiglia di Sangro così come dimostrerebbe il piano pavimentale con lo stemma. Tuttavia va rilevato che l'attuale emblema pavimentale potrebbe essere un rifacimento tardo di un originale andato perduto. In questa stanza emergeva il pozzo di collegamento alla cisterna oggi negato dal pavimento. Il materiale di riempimento presente in 4M non differisce di molto da quello individuato nelle UUSS 1 e 2 dell'ambiente 1, fatta eccezione per alcune tipologie di oggetti più moderni (resti di impianti elettrici ed una scatola di sardine) che farebbero pensare ad un intervento di risistemazione imputabile ai di Sangro (fine anni Venti del secolo scorso). Infine l'US5 è stata parzialmente inquinata da un saggio praticato in tempi recenti nella pavimentazione della cisterna (5M) così come evidenzia il rinvenimento di un accendino Bic e di una piccola bottiglia di Sanbitter risalente al 2008. Va rimarcato, inoltre, che al momento dello scavo la pavimentazione in cotto (5M) della cisterna era stata già asportata e pertanto non è stato possibile individuare il taglio in US5. Gli operai hanno riferito che a metà della cisterna, nella porzione est, il pavimento mancava di 4 piastrelle.

L'US ha restituito anche tre frammenti di protomaiolica (seconda metà XIII) e due di Spiral Ware (XIII – XIV secolo).

INTERPRETAZIONE

Terreno di riporto funzionale al riempimento parziale della cisterna 4M con il fine di ricavarne un ambiente.

ELEMENTI DATANTI

DATAZIONE

Anni Venti del XX secolo ?

PERIODO O FASE

Evo contemporaneo

DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI

CAMPIONATURE

-

FLOTTAZIONE

-

SETACCIATURA

-

AFFIDABILITA' STRATIGRAFICA

Buona

DIRETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli

RESPONSABILE

Dott. Gianluca Santangelo

Schede
USM



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"

N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"		SETTORE Ambiente 1		QUOTE Parte superiore: -4,18 m Parte inferiore: -4,41 m	
USM 1		ELEMENTI DATANTI -		DATA 21.11.2014 Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli Responsabile Dott. Gianluca Santangelo	
CRONOLOGIA XIX – XX secolo ?		INTERVENTI: parziale esplorazione		LEGANTI: malta	
POSIZIONE Cfr. Tav. V e prospetto tav. VI				RIVESTIMENTO INTERNO: non indagato	
SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A	SEQUENZA CRONOLOGICA	POSTERIORE A US3	COMPONENTI ARTIFICIALI
	GLI SI APPOGGIA US1	SI APPOGGIA A US3		ANTERIORE A US1, 7M	
	COPERTO DA 7M	COPRE			COMPONENTI GEOLOGICI Pietra calcarea
	TAGLIATO DA	TAGLIA			
RIEMPITO DA	RIEMPIE				
UUSMM CORRELATE: 7M		UUS CORRELATE: US3		RIVESTIMENTO ESTERNO: privo di rivestimento	
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ALTRO ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☐ CANALE ☐ POZZO ☐ ALTRO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ ALTRO ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO: basamento di fondazione di 7M				STRUTTURA INTERNA: non indagata ELEMENTI COSTRUTTIVI: scaglie di pietra calcarea SPESSORE: non rilevabile	
DOCUMENTAZIONE GRAFICA e FOTOGRAFICA: Pianta: Tav. IV; Prospetto: Tav. VI; N. FOTO: DSC_4270; DSC_4272; DSC_4286; DSC_4293; DSC_4339; DSC_4374.					
FOTO			MATRIX		
			US1 7M 1M US3		
			TECNICA COSTRUTTIVA OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAME E SCAGLIE ☒ MURATURA DI PIETRAME IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAME A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO ☐		



OSSERVAZIONI: non è stato possibile verificare se 1M si estendesse verso 8M e se vi fossero rapporti con 2M.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"

N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"		SETTORE Ambiente 1		QUOTE Superficie piana del canale: da -3.71 m a -4.00 m	
DATA 21.11.2014		Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli			
USM 2		ELEMENTI DATANTI Tecnica costruttiva		Responsabile Dott. Gianluca Santangelo	
CRONOLOGIA XX secolo ?		INTERVENTI: Parziale esplorazione		LEGANTI: non rilevati	
POSIZIONE Cfr.: tav. V e prospetto tav. VI				RIVESTIMENTO INTERNO: non rilevato	
SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A	POSTERIORE A	RIVESTIMENTO ESTERNO: pietrame su uno dei lati. La copertura in cemento	
	GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A US3, 7M, 8M	US1 e US3, 7M, 8M	STRUTTURA INTERNA: non rilevata	
	COPERTO DA 6M	COPRE	ANTERIORE A	ELEMENTI COSTRUTTIVI: cemento e pietrame	
	TAGLIATO DA	TAGLIA US1		SPESSORE: 0,25 m ca.	
RIEMPITO DA	RIEMPIE			DOCUMENTAZIONE GRAFICA e FOTOGRAFICA: Pianta: tav. IV; Sezione: tav. VI; N. FOTO: DSC_4339; DSC_4374.	
UOSSMM CORRELATE: 6M, 7M, 8M		UOSS CORRELATE: US1 e US3			
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☐ CANALE ☒ POZZO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO: ☐					
FOTO			MATRIX		
			TECNICA COSTRUTTIVA OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAM E SCAGLIE ☐ MURATURA DI PIETRAM IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAM A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO ☒		



OSSERVAZIONI: il canale non è stato esplorato al suo interno e non è stato possibile verificare se vi fossero analogie costruttive con 3M (Ambiente 2, cisterna). Esso capta ancora le acque reflue dei servizi igienici del piano superiore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"

N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE							
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"		SETTORE Ambiente 2, Cisterna		QUOTE Da -3.81 m a - 4,33 m							
USM 3		ELEMENTI DATANTI Tecnica costruttiva		DATA 21.11.2014							
CRONOLOGIA XX secolo ?				Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli							
POSIZIONE Cfr.: tav. IX e X		INTERVENTI Esplorazione e asportazione		Responsabile Dott. Gianluca Santangelo							
SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A	SEQUENZA CRONOLOGICA	POSTERIORE A	COMPONENTI ARTIFICIALI						
	GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A 4M		4M, US5							
	COPERTO DA 5M	COPRE		ANTERIORE A	COMPONENTI GEOLOGICI						
	TAGLIATO DA	TAGLIA US5		5M	Pietre calcaree						
	RIEMPITO DA	RIEMPIE									
UOSSMM CORRELATE: 4M e 5M			UOSS CORRELATE: US5								
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☐ CANALE ☒ POZZO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO:											
ELEMENTI COSTRUTTIVI: cemento e pietrame SPESSORE: 0,50 m ca <table border="1"> <tr> <td>DOCUMENTAZIONE</td> <td>GRAFICA</td> <td>e</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> FOTOGRAFICA: pianta tavv. IX, X e XI prospetto tav. XIV. N. fotografia: DSC_4098; DSC_4100; DSC_4104; DSC_4105; DSC_4104; DSC_4130; DSC_4148; DSC_4150. </td> </tr> </table>						DOCUMENTAZIONE	GRAFICA	e	FOTOGRAFICA: pianta tavv. IX, X e XI prospetto tav. XIV. N. fotografia: DSC_4098; DSC_4100; DSC_4104; DSC_4105; DSC_4104; DSC_4130; DSC_4148; DSC_4150.		
DOCUMENTAZIONE	GRAFICA	e									
FOTOGRAFICA: pianta tavv. IX, X e XI prospetto tav. XIV. N. fotografia: DSC_4098; DSC_4100; DSC_4104; DSC_4105; DSC_4104; DSC_4130; DSC_4148; DSC_4150.											
FOTO			MATRIX								
			<pre> graph TD 5M[5M] --- 3M[3M] 3M --- 4M[4M] 3M --- US5[US5] </pre>								
			TECNICA COSTRUTTIVA OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAME E SCAGLIE ☐ MURATURA DI PIETRAME IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAME A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO ☒								



OSSERVAZIONI: il canale è stato realizzato tagliando lo strato di riempimento US 5. La regolarità delle pareti interne fa pensare che si sia realizzata una cassaforma e poi gettato il conglomerato cementizio. Il fondo della struttura era rivestito con riggiole ottocentesche a scacchi e disegni geometrici (19 cm x 19 cm; spessore 1,5 cm).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"

N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"		SETTORE Ambiente 2, Cisterna		QUOTE Da -0,03 m a -6,73 m	
DATA 21.11.2014		Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli			
USM 4		ELEMENTI DATANTI		Responsabile Dott. Gianluca Santangelo	
CRONOLOGIA Medievale?		INTERVENTI: svuotamento ed esplorazione.		LEGANTI:	
POSIZIONE Cfr. tavv. II e XI				RIVESTIMENTO INTERNO: malta idraulica	
SEQUENZA FISICA		SEQUENZA CRONOLOGICA		RIVESTIMENTO ESTERNO: non rilevato	
UGUALE A GLI SI APPOGGIA 5M COPERTO DA TAGLIATO DA RIEMPITO DA US5		SI LEGA A SI APPOGGIA A COPRE TAGLIA RIEMPIE		POSTERIORE A ANTERIORE A US5, 5M COMPONENTI ARTIFICIALI COMPONENTI GEOLOGICI	
UUSMM CORRELATE 5M		UUS CORRELATE US5		STRUTTURA INTERNA: non rilevata	
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ALTRO ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☒ CANALE ☐ POZZO ☐ ALTRO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ ALTRO ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO:				ELEMENTI COSTRUTTIVI: SPESSORE:	
FOTO 		MATRIX 			
		TECNICA COSTRUTTIVA OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAME E SCAGLIE ☐ MURATURA DI PIETRAME IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAME A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO ☒			




OSSERVAZIONI: la cisterna potrebbe essere stata in uso fino agli anni venti quando venne riempita per ottenere un vano con due aperture: una posta a Sud e l'altra a Nord. La prima fu ricavata tagliando la parete meridionale nell'angolo di sud-ovest; la seconda demolendo parte della vera del pozzo di adduzione dell'acqua. La cisterna 4M si trova al di sotto del vano posto all'ingresso principale. L'ambiente sovrastante la cisterna è caratterizzato da una pavimentazione in cotto al centro della quale campeggia lo stemma del duca di Sangro. E' possibile che l'invaso sia stato defunzionalizzato e trasformato in una stanza negli anni successivi all'acquisizione (post anni '20) dell'immobile da parte della famiglia di Sangro così come dimostrerebbe il piano pavimentale con lo stemma. Tuttavia va rilevato che l'attuale emblema pavimentale potrebbe essere un rifacimento tardo di un originale andato perduto. In questa stanza emergeva il pozzo di collegamento alla cisterna oggi negato dal pavimento.

La volta della cisterna è stata realizzata tramite una centina con un rivestimento di materiale vegetale (incannucciato) che deperendo ha lasciato in negativo la sua forma nel conglomerato cementizio. Essa è caratterizzata, inoltre, nell'angolo sud-est dall'innesto di un tubo fittile che potrebbe essere la conduttura utilizzata per il sistema del "troppo" pieno e nell'angolo nord ovest da un taglio forse successivo alla realizzazione della struttura. A nord infine, nella porzione centrale si individua l'imbocco della vera del pozzo oggi tamponato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"

N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE		
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"		SETTORE Ambiente 2, Cisterna		QUOTE -3,68	DATA 21.11.2014	
USM 5		ELEMENTI DATANTI			Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli Responsabile Dott. Gianluca Santangelo	
CRONOLOGIA XX secolo ?		INTERVENTI: esplorazione ed asportazione			LEGANTI:	
POSIZIONE Cfr: tavv. IX, X, XI					RIVESTIMENTO INTERNO:	
SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A	SEQUENZA CRONOLOGICA	POSTERIORE A US5, 4M	COMPONENTI ARTIFICIALI	RIVESTIMENTO ESTERNO:
	GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A 4M		ANTERIORE A		COMPONENTI GEOLOGICI
	COPERTO DA	COPRE US5				ELEMENTI COSTRUTTIVI:
	TAGLIATO DA	TAGLIA				SPESORE:
RIEMPITO DA	RIEMPIE					
UUSMM CORRELATE 4M			UUS CORRELATE US5			
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☐ CANALE ☐ POZZO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO: Pavimentazione in cotto						DOCUMENTAZIONE GRAFICA e FOTOGRAFICA: Pianta tavv. IX, X, XI N. FOTO: DSC_4457; DSC_4460
FOTO				MATRIX		
						
TECNICA COSTRUTTIVA				OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAME E SCAGLIE ☐ MURATURA DI PIETRAME IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAME A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO ☒		



OSSERVAZIONI: Il pavimento 5M ricopriva il piano ricavato dopo il riempimento parziale della cisterna 4M. Esso era caratterizzato da piastrelle di cotto (25 cm x 25 cm; spessore 1,5 cm) che potrebbero essere relative agli interventi dei di Sangro. Rispetto alle piastrelle di 6M, di chiara produzione industriale e riconducibili a lavori condotti in anni recenti, 5M differisce per la fattura più simile a quella di un prodotto artigianale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"


N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"			SETTORE Ambiente 1		QUOTE -3,68
USM 6			ELEMENTI DATANTI		DATA 21.11.2014
CRONOLOGIA XX secolo					Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli
POSIZIONE Cfr. tavv. III, IV e V			INTERVENTI		Responsabile Dott. Gianluca Santangelo
SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A	SEQUENZA CRONOLOGICA	POSTERIORE A US1, 2M, 7M E 8M	COMPONENTI ARTIFICIALI
	GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A 7M, 8M		ANTERIORE A	COMPONENTI GEOLOGICI
	COPERTO DA	COPRE US1, 2M,			
	TAGLIATO DA	TAGLIA			
	RIEMPITO DA	RIEMPIE			
UUSMM CORRELATE US1			UUS CORRELATE 2M, 7M E 8M		
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☐ CANALE ☐ POZZO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO: pavimentazione in cotto					LEGANTI: RIVESTIMENTO INTERNO: RIVESTIMENTO ESTERNO: STRUTTURA INTERNA: ELEMENTI COSTRUTTIVI: SPESSORE: DOCUMENTAZIONE GRAFICA e FOTOGRAFICA: Pianta tvv. III, IV e V; N. FOTO: DSC_4374
FOTO			MATRIX		
			6M 2M US1 7M 8M TECNICA COSTRUTTIVA OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAME E SCAGLIE ☐ MURATURA DI PIETRAME IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAME A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO ☒		



OSSERVAZIONI: Con 6M si identificano le mattonelle in cotto dell'ambiente 1 che misurano 25 x 25 cm (spessore 1,5 ca.) e presentano angoli smussati. Quest'ultimo espediente era finalizzato ad alloggiare tra i vertici di quattro mattonelle una piastrella quadrata con motivo floreale (6 x 6 cm ca.). Tale sistemazione si riferisce sicuramente ad un intervento recente essendo caratterizzata da manufatti realizzati industrialmente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"

N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"		SETTORE Ambiente 1		QUOTE Da -2,48 m A 4,33 m	
USM 7		ELEMENTI DATANTI		DATA 21.11.2014 Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli Responsabile Dott. Gianluca Santangelo	
CRONOLOGIA XIX – XX secolo?		INTERVENTI: esplorazione		LEGANTI:	
POSIZIONE Cfr. tavv. III, IV, e V				RIVESTIMENTO INTERNO: non rilevato	
SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A 1M	SEQUENZA CRONOLOGICA	POSTERIORE A US3, 1M, 8M	COMPONENTI ARTIFICIALI
	GLI SI APPOGGIA 2M, 6M	SI APPOGGIA A 8M		ANTERIORE A 2M, 6M	
	COPERTO DA	COPRE US3			
	TAGLIATO DA	TAGLIA			
	RIEMPITO DA	RIEMPIE			
UUSMM CORRELATE 1M, 2M, 6M, 8M			UUS CORRELATE US3		
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☐ CANALE ☐ POZZO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO: scala					SPESSORE: DOCUMENTAZIONE GRAFICA e FOTOGRAFICA: Pianta: tavv. III, IV, V, prospetto tav. VI. N. foto: DSC_4270; DSC_4272; DSC_4286; DSC_4293.
FOTO			MATRIX		
					
			TECNICA COSTRUTTIVA OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAME E SCAGLIE ☐ MURATURA DI PIETRAME IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAME A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO X		


N. B. Sul retro è possibile aggiungere commenti, schizzi e foto



OSSERVAZIONI: L'USM 7 è stata sdoppiata in 7Ma e 7Mb per indicare la porzione al di sopra e al di sotto di 6M. La limitatezza dell'esplorazione non ha consentito di chiarire se il taglio in US3 sia stato realizzato per la messa in opera di 7M.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"

N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"		SETTORE Ambiente 1		QUOTE Non rilevate	
USM 8		ELEMENTI DATANTI -		DATA 21.11.2014 Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli Responsabile Dott. Gianluca Santangelo LEGANTI: malta cementizia RIVESTIMENTO INTERNO: intonaco RIVESTIMENTO ESTERNO: intonaco grossolano STRUTTURA INTERNA: non rilevata ELEMENTI COSTRUTTIVI: scaglie di pietra calcarea e malta (come verificato dal paramento esterno) SPESSORE: 0,50 m ca.	
CRONOLOGIA ?		INTERVENTI			
POSIZIONE Cfr. foto DSC_4339					
SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A	SEQUENZA CRONOLOGICA	POSTERIORE A	COMPONENTI ARTIFICIALI
	GLI SI APPOGGIA: 2M, 7M	SI APPOGGIA A		US3	
	COPERTO DA	COPRE		ANTERIORE A	COMPONENTI GEOLOGICI
	TAGLIATO DA	TAGLIA: US3		2M, 7M	Pietra calcarea
	RIEMPITO DA	RIEMPIE			
UOSSMM CORRELATE 2M, 7M			UOSS CORRELATE US3		
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ALTRO ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☐ CANALE ☐ POZZO ☐ ALTRO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ ALTRO ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO: muro perimetrale nord dell'ambiente 1					
FOTO			MATRIX		
					
			TECNICA COSTRUTTIVA OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAME E SCAGLIE ☐ MURATURA DI PIETRAME IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAME A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO ☒		

N. B. Sul retro è possibile aggiungere commenti, schizzi e foto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE "NICOLA CILENTO"


N. Catalogo generale		N. Catalogo internazionale		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	
LOCALITÀ Ravello (SA), "Villa Episcopio"		SETTORE Ambiente 1		QUOTE -3,84 m (margine superiore) -4,12 m (margine inferiore)	
USM 9		ELEMENTI DATANTI Manifattura		DATA 21.11.2014 Direttore Dott.ssa Maria Antonietta Jannelli Responsabile Dott. Gianluca Santangelo	
CRONOLOGIA XX secolo ?					
POSIZIONE Cfr. tav V e prospetto tav. VIII		INTERVENTI: esplorato parzialmente			
SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A 2M	SEQUENZA CRONOLOGICA	POSTERIORE A US1, 2M	COMPONENTI ARTIFICIALI
	GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A		ANTERIORE A	COMPONENTI GEOLOGICI
	COPERTO DA	COPRE			
	TAGLIATO DA	TAGLIA US1			
RIEMPITO DA	RIEMPIE				
UUSMM CORRELATE			UUS CORRELATE		
MULINO ☐ BOTTEGA ☐ FORNACE ☐ FRANTOIO ☐ FOSSA GRANAIA ☐ ACQUEDOTTO ☐ STRADA ☐ CISTERNA ☐ CANALE X POZZO ☐ ABAZIA ☐ CHIESA ☐ BATTISTERO ☐ CAPPELLA PRIVATA ☐ CASTELLO ☐ TORRE ☐ CORTINA ☐ ALTRO: ☐					
DOCUMENTAZIONE GRAFICA e FOTOGRAFICA: prospetto tav. VIII; n. foto: DSC_4265; DSC_4267					
FOTO			MATRIX		
			9M 2M US1 TECNICA COSTRUTTIVA OPUS QUADRATUM ☐ OPUS RETICULATUM ☐ OPUS INCERTUM ☐ OPUS LISTATUM ☐ OPUS SPICATUM ☐ MURATURA MISTA ☐ MURATURA DI PIETRAME E SCAGLIE ☐ MURATURA DI PIETRAME IN CIOTTOLI ☐ MURATURA DI PIETRAME A BLOCCHI REGOLARI ☐ DIATONI ☐ ALTRO X		




OSSERVAZIONI: è possibile che il canale captasse le acque per farle confluire in 2M.

Tavole

Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)



Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)





MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)

Villa Episcopio


Ambiente 1

Pianta generale del saggio



Rilievo: G. Santangelo

N. inv. 3

LEGENDA



Limite saggio



0 0.50 1 2 m

7M




MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)


Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 1

Pianta generale del saggio:
approfondimento e messa
in evidenza delle UUSS 1 e
3 e delle UUSSMM 1, 2 e 6
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 4


LEGENDA



Limite saggio



0 0.50 1 2 m





MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta


Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 1
Posizionamento sezioni e
prospetti
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 5


LEGENDA




Limite saggio



Limite prospetto



0 0.50 1 2 m



TAV. V




MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)


Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 1
Prospetto A - A1
Parete est
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 6

LEGENDA

 Limite saggio

 Limite prospetto

 Porzione non rilevata




Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 1
Prospetto B - B1
Parete sud
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 7

LEGENDA

-  Limite saggio
-  Limite prospetto
-  Porzione non rilevata





Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 1
Prospetto C - C1
Parete ovest
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 8

LEGENDA

-  Limite saggio
-  Limite prospetto
-  Porzione non rilevata






MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta



Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 2, cisterna
Pianta generale del saggio
con in evidenza l'US 5 e le
UUSMM 3, 4 e 5
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 9

LEGENDA



Limite saggio





MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)

Villa Episcopio

Ambiente 2, cisterna

Pianta generale del saggio con

in evidenza l'US 5 e le

UUSSMM 3, 4 e 5



Rilievo: G. Santangelo

N. inv. 10

LEGENDA



Limite saggio





MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)

Villa Episcopio

Ambiente 2, cisterna

Pianta con indicazione delle
linee di sezioni e prospetti


Rilievo: G. Santangelo

N. inv. 11


LEGENDA



Limite saggio



Limite sezione






MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 2, cisterna
Sezione D - D1
Sezione trasversale
(Est-Ovest) della cisterna
USM 4
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 12


LEGENDA



**Limite
sezione**



**Porzione
non rilevata**






MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta


Assistenza per i lavori di scavo archeologico
presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 2, cisterna
Sezione E - E1
Sezione longitudinale
(Nord-Sud) cisterna USM 4
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 13

LEGENDA

 **Limite
sezione**

 **Porzione
non rilevata**






MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta


Ravello (SA), indagini archeologiche
presso "Villa Episcopio"

Ravello (SA)
Villa Episcopio
Ambiente 2, cisterna
Sezione E - E1
Prospetto F - F1
Sezione longitudinale
(Nord-Sud) cisterna USM 4
e prospetto ovest dell'USM 3
e dell'US 5.
Rilievo: G. Santangelo
N. inv. 14

LEGENDA

 **Limite
sezione**

 **Porzione
non rilevata**




Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)



1



2



3

Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopo", Ravello (SA)



4



5



6

Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopo", Ravello (SA)



7



8



9

Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)



10



11



12

Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)




13



14

Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)



15



16

Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)



0 0.5 10 20 cm



Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)




Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)



0 0.5 10 20 cm

Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)



Assistenza per i lavori di scavo archeologico presso "Villa Episcopio", Ravello (SA)

1



2



3



4



5

